

3D- Taster



3D Taster auf 3R

- Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus
- Taster starr
- Meßkugel Ø 1mm, 3mm, 5mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
3500200	3D Messtaster MK 1mm	1
3500201	3D Messtaster MK 3mm	1
3500202	3D Messtaster MK 5mm	1



3D Taster auf Erowa ITS 50

- Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus
- Taster starr
- Meßkugel Ø 1mm, 3mm, 5mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
3500203	3D Messtaster MK 1mm	1
3500204	3D Messtaster MK 3mm	1
3500205	3D Messtaster MK 5mm	1



3D Tischtaster

- Diese Taster eignen sich zum automatischen Ausmessen von Werkstücken in CNC-Senkerodiermaschinen mit Messzyklus
- Taster starr
- Meßkugel Ø 1mm, 3mm, 5mm

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
3500206	3D Messtaster MK 1mm	1
3500207	3D Messtaster MK 3mm	1
3500208	3D Messtaster MK 5mm	1



Ersatztaster

- HM-Kugeltaster Ø1 Länge 20mm
- HM-Kugeltaster Ø3 Länge 56mm
- HM-Kugeltaster Ø5 Länge 56mm
- Anschraubgewinde M4

Artikel-Nr.	Artikel	Menge
3500209	Ersatztaster Ø1	1
3500210	Ersatztaster Ø3	1
3500211	Ersatztaster Ø5	1

